









Ø 3.5 mm
Ø 6 mm



① x1
② x1
③ x2
④ x2
⑤ x1
⑥ x1
⑦ x3
⑧ x2
⑨ x7
⑩ x10
⑪ x2
⑫ x1



39mm
1



H
W
2



①
3



H – 8mm =
H –8mm
4



5



④
6



①
⑧
7



W – 49mm =
③
W
49mm
8



W - 49mm
③
90°
9



H =
H
②
10



⑤
⑥
Ø 3.5 mm
①
②
⑪
⑫
11



⑨
Ø 6 mm
12



⑩
⑦
13



③
①
14



15


Ø 4 mm
16


Ø 4 mm
⑨
17


⑩
18


19


20