**G&B Fissaggi S.r.l. Italia**

C.so Savona 22,1029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com

**G&B Fissaggi UK**
**G&B Fissaggi Vertretung Deutschland**
**G&B Fissaggi Ibérica**
**G&B Fissaggi Benelux**
**G&B Fissaggi France**

# SCHEDA TECNICA


IT
rev 12/2019


## **LASTRO ACCIAIO** tassello per pareti vuote e cartongesso

### Supporti

| uso specifico | adattabile |
|---|---|
| cartongesso<br>blocchi vuoti in CLS | mattone forato |






$d_0$ = diametro tassello = diametro foro
$L_t$ = lunghezza tassello
d = diametro vite
$L_v$ = lunghezza vite
$t_{fix}$ = spessore fissabile
h = spessore parete di supporto



### LASTRO Acciaio
tassello metallico

| art. | descr. | $d_0$ mm | $L_t$ mm | d mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 48089 | L4-35/1 | 8 | 35 | M4 | 4-9 |
| 48090 | L5-37/1 | 10 | 37 | M5 | 5-13 |
| 48091 | L5-50/1 | | 50 | | 5-18 |
| 48093 | L6-37/1 | 11 | 37 | M6 | 4-13 |
| 48094 | L6-50/1 | | 50 | | 5-18 |
| 48095 | L6-63/1 | | 63 | | 16-32 |
| 48096 | L8-37/1 | 14,5 | 37 | M8 | 4-12 |
| 48097 | L8-53/1 | | 53 | | 5-18 |
| 48098 | L8-66/1 | | 66 | | 18-32 |



### LASTRO Acciaio
tassello metallico montato con vite

| art. | descr. | $d_0$ mm | $L_t$ mm | d mm | $L_v$ mm | h mm | $t_{fix}$ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48083 | L4-30/1 | 8 | 23,5 | M4 | 30 | 0-4 | 4 |
| 48084 | L4-41/1 | | 35 | | 41 | 4-9 | 9 |
| 48011 | L4-46/1 | | 40 | | 46 | 9-15 | 12 |
| 48063 | L4-65/1 | | 49 | | 65 | 15-20 | 15 |
| 48085 | L4-67/1 | | 60 | | 67 | 30-38 | 38 |
| 48055 | L5-46/1 | 10 | 37 | M5 | 46 | 5-13 | 12 |
| 48012 | L5-57/1 | | 50 | | 57 | 5-18 | 8 |
| 48062 | L5-70/1 | | 63 | | 70 | 18-32 | 8 |
| 48060 | L5-88/1 | | 80 | | 98 | 35-49 | 8 |
| 48059 | L6-44/1 | 11 | 37 | M6 | 44 | 4-13 | 6 |
| 48013 | L6-57/1 | | 50 | | 57 | 5-18 | 8 |
| 48014 | L6-70/1 | | 63 | | 70 | 16-32 | 20 |
| 48070 | L6-88/1 | | 80 | | 88 | 33-49 | 30 |

| art. | descr. | $d_0$ mm | $L_t$ mm | d mm | $L_v$ mm | h mm | $t_{fix}$ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48086 | L8-45/1 | 14,5 | 37 | M8 | 45 | 4-12 | 12 |
| 48087 | L8-60/1 | | 53 | | 60 | 5-18 | 18 |
| 48088 | L8-73/1 | | 66 | | 73 | 18-32 | 32 |

## LASTRO Acciaio
tassello metallico montato con gancio



| art. | descr. | $d_0$ mm | $L_t$ mm | d mm | $L_v$ mm | h mm | $t_{fix}$ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48015 | L4-46/5 | 8 | 40 | M4 | 46 | 9-15 | 12 |
| 48016 | L5-57/5 | 10 | 50 | M5 | 57 | 5-18 | 8 |

## LASTRO Acciaio
tassello metallico montato con occhiolo




| art. | descr. | $d_0$ mm | $L_t$ mm | d mm | $L_v$ mm | h mm | $t_{fix}$ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48017 | L4-46/4 | 8 | 40 | M4 | 46 | 9-15 | 12 |
| 48018 | L5-57/4 | 10 | 50 | M5 | 57 | 5-18 | 8 |

## LASTRO Acciaio
tassello metallico montato con occhiolo aperto



| art. | descr. | $d_0$ mm | $L_t$ mm | d mm | $L_v$ mm | h mm | $t_{fix}$ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48019 | L4-46/3 | 8 | 40 | M4 | 46 | 9-15 | 12 |
| 48020 | L5-57/3 | 10 | 50 | M5 | 57 | 5-18 | 8 |

## Installazione



## Materiali

| particolare | materiale | rivestimento |
|---|---|---|
| tassello | acciaio | zincatura bianca ≥ 5 µm ISO 4042 |
| accessori | acciaio | zincatura bianca ≥ 5 µm ISO 4042 |

## Dati di carico

in daN (1 daN ≈ 1 kg)

**Resistenza caratteristica**

| descr. | cartongesso 12 mm |
|---|---|
| L4 | 40 |
| L5 | 40 |
| L6 | 40 |
| L8 | 40 |

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio G&B Fissaggi nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

**Carico raccomandato**

| descr. | cartongesso 12 mm |
|---|---|
| L4 | 7 |
| L5 | 7 |
| L6 | 7 |
| L8 | 7 |

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.